

Основание для нанесения клея должно быть сухим, ровным, твердым и перед укладкой паркета хорошо очищенным от загрязнений и пятен. На пористые поверхности необходимо предварительно нанести Parketolit PR 50. Компоненты дозируются в предписанном соотношении и размешиваются круговыми движениями до однородности смеси. Клей наносится на поверхность равномерно с помощью зубчатого шпателя. Паркет укладывается на свежий нанесенный слой клея путем нажатия или легкого постукивания.

Оптимальные условия работы		
Температура в помещении:	20-25°C (допустимо 15 – 25 °C)	
Относительная влажность воздуха в помещении:	50-65% (допустимо 40 – 65%)	
Влажность цементной стяжки:	макс. 3%	по гравиметрическому методу
	макс. 2%	по карбидному (СМ) методу
Влажность цементной поверхности с подогревом:	макс. 1,7% по карбидному (СМ) методу	
Влажность деревянной поверхности и паркета:	8 - 12%	